# Ficha Técnica

# Siberkit Fire

# KIT DE SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS SIBER

# **I DESCRIPCIÓN**

Kit preparado para controlar automáticamente la presión diferencial y mantenerla a 50 Pa en una sola etapa acorde a la norma UNE-EN 12101-6

#### I CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- · Cuadro construido en material ignífugo
- · Potencia nominal en catálogo hasta 5,5 kW
- Disponible para equipos monofásicos y trifásicos.
- Protección magnetotérmica y diferencial incorporada
- · Pilotos de estado integrados en el equipo
- Lector de presión
- · Conmutador de uso exclusivo bomberos
- Conexiones preparadas para instalación Plug&Play



- Variadores para otras potencias bajo demanda
- 2. Opcional: cuadro remoto

# PANEL DE AVISOS SOBRE LA UNIDAD

#### 1. FAULT:

Error en el cuadro

# 2. FIRE ALARM:

Sistema en marcha por señal de incendio

#### 3. READY:

Funcionamiento correcto del cuadro



# **CONMUTADOR DE USO EXCLUSIVO BOMBEROS**

1. MAN:

Activación manual de la impulsión

2. 0:

Parar el sistema

3. AUTO:

Funcionamiento a partir de señal de incendio



# **DIMENSIONES**

#### I MODELO HASTA 3KW

Ancho total: 33 cmFondo total: 18,5 cmAlto total: 43,5 cm


# **I MODELO SUPERIOR A 3KW:**

Ancho total: 46 cmFondo total: 21,5 cmAlto total: 53,5 cm



#### MANUAL DE INSTRUCCIONES

# I ESQUEMA CONEXIONADO





¡¡ La señal de incendio debe ser libre de potencia!!

#### **I AJUSTES SONDA**

#### Cambiar fondo escalera:

El dispositivo ya viene configurado con Pa como unidad de medida de presión y con un rango de de 0-50Pa, sin embargo, en caso de necesitar modificar el fondo de escalera por posibles fugas no previstas, se puede modificar a 0-100Pa modificando la conexión de los jumpers como se muestra:






El color gris indica que un jumper está instalado.

#### Poner a cero el dispositivo:

Se debe poner a cero el dispositivo una vez se le haya dado tensión, para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

- 1. Desconectar los tubos de vinilo de los puertos de presión marcados con + y -.
- 2. Presionar el botón de cero hasta que la luz LED roja se encienda y en el display se lea "zeroing".
- 3. La puesta a cero se habrá finalizado cuando en el display se lea 0.
- 4. Volver a conectar los tubos de vinilo asegurando que el tubo de presión alta esté conectado en el puerto indicado con +, y el tubo de baja presión esté conectado en el puerto indicado con -.

#### **I AJUSTES VARIADORES**



### 1. Ajuste de frecuencias

- a. Ajuste frecuencia máxima
  - Mod → F0 (velocidad y parámetros)→Enter→Shift→F0.04 (Velocidad y parámetros)→Enter→
  - →Shift→Frecuencia deseada (Velocidad y parámetros)→Enter→Mode (2 veces)
- b. Ajuste frecuencia mínima
  - Mod → F0 (velocidad y parámetros)→Enter→Shift→F0.06 (Velocidad y parámetros)→Enter→
  - →Shift→Frecuencia deseada (Velocidad y parámetros)→Enter→Mode (2 veces)

#### 2. Asignación de frecuencias a los distintos modos

- a. Asignación frecuencia máxima
  - Mod → FA (velocidad y parámetros)→Enter→Shift→FA.01 (Velocidad y parámetros)→Enter→
  - →Shift→F0 (Velocidad y parámetros)→Enter→F0.04 (Velocidad y parámetros) → Enter→Mode (2 veces)
- b. Asignación frecuencia mínima
  - Mod → FA (velocidad y parámetros)→Enter→Shift→FA.02 (Velocidad y parámetros)→Enter→
  - →Shift→F0 (Velocidad y parámetros)→Enter→F0.06 (Velocidad y parámetros) → Enter→Mode (2 veces)

Importante: Para tocar los parámetros máximos, debe estar parado. Para tocar los parámetros mínimos, debe estar en marcha.

